








項次	放置場所	照片	類別	品名	廠牌	型號	數量		備註
							新品	中古	
1	2E-5-4		測定工具	Stress Detector 應力檢查機	Heidon (新東科學)	HEIDON-13		1	
2	2E-5-5		測定工具	Stress Detector 應力檢查機	Heidon (新東科學)			1	
3	2E-5-5		測定工具	Stress Detector 應力檢查機	Heidon (新東科學)	25 AC100V 50/60HZ 2A		2	GA0488 GA0489
4	2E-5-4		測定工具	Stress Detector 應力檢查機	Heidon (新東科學)	25W AC100V 50/60HZ 2A		2	GA0486 GA0487

項次	放置場所	照片	類別	品名	廠牌	型號	數量		備註
							新品	中古	
5			測定工具	Stress Tester 應力檢測儀				0	